


|               |            |         |     |
|---------------|------------|---------|-----|
| קנ"ם :        | 1:50       | מתחם :  | ה   |
| תאריך עדכון : | 24/09/2019 | מגרש :  | 118 |
| מהדורה :      | 4          | בניין : | 57  |
|               |            | קומה :  | 9   |

|    |        |
|----|--------|
| גג |        |
| 9  |        |
| 8  |        |
| 7  |        |
| 6  |        |
| 5  |        |
| 4  |        |
| 3  |        |
| 2  |        |
| 1  | לובי   |
| 0  | מחסנים |
| M  | מחסנים |
| -1 | חניון  |
| -2 | חניון  |

**חתך סכמטי**



גליון מס' 1 הערות ומקרא חלק בלתי נפרד מגליון זה.

